PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
ODZIEŻY OCHRONNEJ
MODELE: 80-500, 80-501, 81-500, 81-501

Zastosowanie:
Produkt służy do ochrony ciała użytkownika przed zagrożeniami mechanicznymi (np. inwazji). Zawsze należy dobrać ubranie ochronne do rodzaju pracy (PN-EN 13688:2013).
Jest środkiem ochrony indywidualnej, kategorii I, własnoręcznej pracy.

Materiał:
100% poliester, gramatura ok. 300g/m².

Użycie:
Zawsze należy ocenić, czy wyrób zapewni odpowiedni poziom ochrony przed zagrożeniami, które może wystąpić podczas użytkowania. Nie może być użyte w sytuacjach, w których ochrona nie jest zapewniona.

Warunki przechowywania i konserwacji:
Przechowywać w suchym i czystym miejscu z dala od substancji żrących, najlepiej zabezpieczyć przed nadmiernym nasłonecznieniem. Nie przechowywać w pobliżu źródeł ciepła. Nie prasować. Nie czyścić chemicznie. Prać w temperaturze maksymalnie 60°C.

Okres przechowywania, magazynowania:
Produkt można przechowywać bezterminowo.

Składowanie i transportowanie:
Produkty należy transportować tak składowane, by wyrób przylegał mocno zapinek produktu czy zamków błyskawicznych.

Utylizacja:
Produkt nie wymaga utylizacji.

Opakowanie:
Tekturka folowa. Na etykiecie umieszczone jest logo producenta.

Przechowywalność:
- **Produkty nie stosować:**
- jeżeli w kontakcie ze skórą powstaje objawy alergiczne, podrażnienia skóry,
- Wyroby nie należy samodzielnie modyfikować.
Prawne substancje chemiczne mogą zakłócać działanie wyrobu. Przed użyciem należy przeprowadzić na tyle samodzielnie sprawdzenie.

Sposób użytkowania:
Przed użyciem sprawdzić stan techniczny, czy w szczególności:
- czy nie ma uszkodzeń zamków, czy nie jest poplamione
- Wyrobem konserwacyjnym, czy nie jest zabrudzone i zgrzewne, czy jest kompletne.
Przed użyciem należy dobrać wyposażenie zakres, jak wszystkie temperatura, zakończenia, wiedzę, ograniczenia, kroczu.

Ograniczenia:
Nie stosować wyrobu wadliwy rozmiaru niezgodnego ze swój górnej użytkownika, nie może być użyte w sytuacjach, w których ochrona nie jest zapewniona.

Producent
Ubezpieczalnia Odzież Ochronna
ul. Papiernicza 23, 05-380 Warszawa

Nr CE certyfikatu: 2141

Kontrola jakości
Kontrola jakości

Importer
Grupa TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Warszawa ul. Pograniczna 2/4

Nr CE certyfikatu: 2141

PL EN 343 SX

Producent
Ubezpieczalnia Odzież Ochronna
ul. Papiernicza 23, 05-380 Warszawa

Nr CE certyfikatu: 2141

Kontrola jakości
Kontrola jakości

Importer
Grupa TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Warszawa ul. Pograniczna 2/4

Nr CE certyfikatu: 2141

PL EN 343 SX

Producent
Ubezpieczalnia Odzież Ochronna
ul. Papiernicza 23, 05-380 Warszawa

Nr CE certyfikatu: 2141

Kontrola jakości
Kontrola jakości

Importer
Grupa TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Warszawa ul. Pograniczna 2/4

Nr CE certyfikatu: 2141

PL EN 343 SX

Producent
Ubezpieczalnia Odzież Ochronna
ul. Papiernicza 23, 05-380 Warszawa

Nr CE certyfikatu: 2141

Kontrola jakości
Kontrola jakości

Importer
Grupa TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Warszawa ul. Pograniczna 2/4

Nr CE certyfikatu: 2141

PL EN 343 SX

neo-tools.com

GB

INSTRUCTION MANUAL
FOR PROTECTIVE CLOTHING
MODELS: 80-500, 80-501, 81-500, 81-501

Intended use:
The product is designed to protect user's body against mechanical hazards (e.g. abrasion). It was tested for compliance with PN-EN 13688:2013.
It is an individual protection equipment with the category I and a simple design.

Performance:

Base material:
polyester 100%, 300g/m² gsm.

Caution:
It should be always assessed if the product ensures protection suitable for particular working conditions. Failure to follow guidelines included in the instructions may result in the loss of protective properties. The product must not be used in situations in which protection is not provided.

Storage and maintenance:
Store in a dry and clean place away from corrosive substances, preferably protected from excessive sunlight. Keep away from heat sources. Do not iron. Do not dry clean. The product has to wash does.

Storage and transport:
During storage and transport the product cannot be exposed to the effects of chemical substances, which it may damage the product.

Disposal:
The product does not require any special disposal procedures.

Packaging:
Foil bag. Manufacturer's logotype, type and model are indicated on the bag.

Shelf life:

Risk information:
The product should not be used:
- if it causes allergic reactions in contact with skin or damage it
The product cannot be modified on one's own.
Chemical substances may affect the way it is used. Before the manufacturer for detailed information.

Producent
Ubezpieczalnia Odzież Ochronna
ul. Papiernicza 23, 05-380 Warszawa

Nr CE certyfikatu: 2141

Kontrola jakości
Kontrola jakości

Importer
Grupa TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Warszawa ul. Pograniczna 2/4

Nr CE certyfikatu: 2141

GB EN 343 SX

Producent
Ubezpieczalnia Odzież Ochronna
ul. Papiernicza 23, 05-380 Warszawa

Nr CE certyfikatu: 2141

Kontrola jakości
Kontrola jakości

Importer
Grupa TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Warszawa ul. Pograniczna 2/4

Nr CE certyfikatu: 2141

GB EN 343 SX

Producent
Ubezpieczalnia Odzież Ochronna
ul. Papiernicza 23, 05-380 Warszawa

Nr CE certyfikatu: 2141

Kontrola jakości
Kontrola jakości

Importer
Grupa TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Warszawa ul. Pograniczna 2/4

Nr CE certyfikatu: 2141

GB EN 343 SX

Producent
Ubezpieczalnia Odzież Ochronna
ul. Papiernicza 23, 05-380 Warszawa

Nr CE certyfikatu: 2141

Kontrola jakości
Kontrola jakości

Importer
Grupa TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Warszawa ul. Pograniczna 2/4

Nr CE certyfikatu: 2141

GB EN 343 SX

neo-tools.com

DE

GEBRAUCHSANLEITUNG
ARBEITSKLEIDUNG
MODELL: 80-500, 80-501, 81-500, 81-501

Anwendung:
Der Produkt wird verwendet, um den Anwender vor mechanischen Gefahren (z.B. Schlussbewegung) zu schützen. Der Produkt ist für die Kategorie I bestimmt.

Material:
100% Polyester, Masse je Flächeneinheit von 300 g/m².

Achtung:
Vor Gebrauch ist, ob das Produkt einen geeigneten Schutz unter den Arbeitsbedingungen gewährleistet. Nichtbeachtung der Hinweise kann zum Verlust der Schutzeigenschaften führen. Das Produkt darf nicht in Situationen verwendet werden, in denen kein Schutz gewährleistet ist.

Aufbewahrungs- und Pflegebedingungen:
Trocken und sauber aufbewahren, vor Sonneneinstrahlung und Wärmequellen schützen. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen. Waschen bei einer Temperatur von maximal 60°C.

Lagerung und Transport:
Bei Transport oder Lagerung darf das Produkt nicht den Einwirkungen von chemischen Substanzen ausgesetzt werden, denn das Produkt kann beschädigen.

Entsorgung:
Das Produkt erfordert keine Entsorgung.

Verpackung:
Folienbeutel. Auf der Etikette werden das Logo des Herstellers, der Typ und das Modell angegeben.

Lagerfähigkeit:

Sicherheitshinweise:
Das Produkt darf nicht eingesetzt werden:
- wenn Hautreizungen oder allergische Reaktionen auftreten,
- wenn das Produkt beschädigt ist.
Das Produkt darf nicht eigenständig geändert werden.
Chemische Substanzen können die Schutzwirkung beeinträchtigen. Vor Gebrauch ist eine Prüfung durchzuführen.

Gebrauch:
Vor Gebrauch ist der technischen Zustand überprüfen, insbesondere:
- ob Reißverschlüsse beschädigt sind,
- ob das Produkt verschmutzt ist,
- ob die Schutzausrüstung vollständig ist.
Vor Gebrauch ist die Schutzausrüstung auszuwählen, wie z.B. Temperatur, Anschlüsse, Kenntnisse, Einschränkungen.

Einschränkungen:
Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn es defekt ist oder nicht der Körpergröße des Benutzers entspricht.

Hersteller
Versicherung Schutzkleidung
ul. Papiernicza 23, 05-380 Warszawa

CE-Zertifikat-Nr.: 2141

Qualitätskontrolle
Qualitätskontrolle

Importeur
Grupa TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Warszawa ul. Pograniczna 2/4

CE-Zertifikat-Nr.: 2141

DE EN 343 SX

Hersteller
Versicherung Schutzkleidung
ul. Papiernicza 23, 05-380 Warszawa

CE-Zertifikat-Nr.: 2141

Qualitätskontrolle
Qualitätskontrolle

Importeur
Grupa TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Warszawa ul. Pograniczna 2/4

CE-Zertifikat-Nr.: 2141

DE EN 343 SX

Hersteller
Versicherung Schutzkleidung
ul. Papiernicza 23, 05-380 Warszawa

CE-Zertifikat-Nr.: 2141

Qualitätskontrolle
Qualitätskontrolle

Importeur
Grupa TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Warszawa ul. Pograniczna 2/4

CE-Zertifikat-Nr.: 2141

DE EN 343 SX

Hersteller
Versicherung Schutzkleidung
ul. Papiernicza 23, 05-380 Warszawa

CE-Zertifikat-Nr.: 2141

Qualitätskontrolle
Qualitätskontrolle

Importeur
Grupa TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Warszawa ul. Pograniczna 2/4

CE-Zertifikat-Nr.: 2141

DE EN 343 SX

neo-tools.com

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОДЕЖДА РАБОЧАЯ
АРТИКУЛ: 80-500, 80-501, 81-500, 81-501

Назначение:
Спецодежда предназначена для защиты от механических воздействий (например, истирание). Соответствует требованиям PN-EN 13688:2013.
Средство индивидуальной защиты, категория I, простая конструкция, изготовит самостоятельно.

Характеристики:

Основной материал:
100% полиэстер, плотность 300 г/м²

Уход:
Перед началом эксплуатации, необходимо оценить, выбранный ли данный продукт обеспечит надлежащую защиту от возможных опасностей. Несоблюдение инструкции может привести к потере защитных свойств. Запрещается использовать изделие в ситуациях, когда защита не обеспечивается.

Условия хранения и ухода:
Хранить в сухом и чистом месте, защищенном от воздействия агрессивных веществ, желательно защищенном от избыточного солнечного света. Не хранить вблизи источников тепла. Не гладить. Не подвергать химической чистке. Стирать при температуре максимально 60°C.

Срок хранения:
Срок годности не ограничен.

Хранение и транспортировка:
Во время транспортировки и хранения изделие должно быть защищено от воздействия химических средств, способных повредить изделие.

Требования по утилизации:
Изделие не требует специальной утилизации.

Упаковка:
Пакет из полиэтилена. На этикетке указаны логотип производителя, тип и модель.

Срок годности:

Запрещается использовать изделие:
- если возникает аллергическая реакция кожи и/или раздражение кожи,
- если изделие повреждено.
Запрещается самостоятельно вносить изменения в конструкцию изделия. Химические вещества могут влиять на эффективность защиты. Перед использованием изделия необходимо проверить.

Использование:
Перед использованием проверить состояние изделия, в частности:
- целостность застежек-молний,
- наличие загрязнений, влияющих на защитные свойства,
- комплектность.
Перед использованием выбрать средства защиты, соответствующие условиям работы, квалификации пользователя, ограничениям и опасности.

Ограничения:
Запрещается использовать изделие, если оно не соответствует размеру пользователя, может быть использовано в ситуациях, когда защита не обеспечивается.

Производитель
Страхование защитной одежды
ул. Папиернича 23, 05-380 Варшава

Сертификат CE №: 2141

Контроль качества
Контроль качества

Импортер
Grupa TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Варшава ул. Пограничная 2/4

Сертификат CE №: 2141

RU EN 343 SX

Производитель
Страхование защитной одежды
ул. Папиернича 23, 05-380 Варшава

Сертификат CE №: 2141

Контроль качества
Контроль качества

Импортер
Grupa TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Варшава ул. Пограничная 2/4

Сертификат CE №: 2141

RU EN 343 SX

Производитель
Страхование защитной одежды
ул. Папиернича 23, 05-380 Варшава

Сертификат CE №: 2141

Контроль качества
Контроль качества

Импортер
Grupa TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Варшава ул. Пограничная 2/4

Сертификат CE №: 2141

RU EN 343 SX

Производитель
Страхование защитной одежды
ул. Папиернича 23, 05-380 Варшава

Сертификат CE №: 2141

Контроль качества
Контроль качества

Импортер
Grupa TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Варшава ул. Пограничная 2/4

Сертификат CE №: 2141

RU EN 343 SX

neo-tools.com

UA

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
СПЕЦОДЯГУ
МОДЕЛІ: 80-500, 80-501, 81-500, 81-501

Тягуча застосування:
Продукт призначений для захисту тіла користувача від механічних небезпек (наприклад, стирання). Відповідає вимогам PN-EN 13688:2013.
Є засобом індивідуального захисту категорії I, простої конструкції.

Матеріал:
100% поліестер, щільність 300 г/м².

Експлуатація та зберігання:
Перед початком експлуатації слід оцінити, чи забезпечить обраний продукт належний рівень захисту від можливих небезпек. Недотримання інструкції може призвести до втрати захисних властивостей. Заборонено використовувати виріб в ситуаціях, коли захист не забезпечується.

Умови зберігання та догляду:
Зберігати в сухому і чистому місці, захищеному від дії агресивних речовин, бажано захищеному від надмірного сонячного світла. Не зберігати поблизу джерел тепла. Не прасувати. Не піддавати хімічному чищенню. Прати при температурі максимально 60°C.

Термін зберігання:
Термін придатності не обмежений.

Зберігання та транспортування:
Під час транспортування та зберігання виріб не повинен піддаватися впливу хімічних речовин, які можуть пошкодити виріб.

Утилізація:
Виріб не потребує спеціальної утилізації.

Упаковка:
Поліетиленовий пакет. На етикетці вказані логотип виробника, тип і модель.

Придатність:

Інформація про небезпеки:
Виріб не слід використовувати:
- якщо виникають алергічні реакції шкіри чи подразнення шкіри,
- якщо виріб пошкоджений.
Заборонено самостійно вносити зміни в конструкцію виробу. Хімічні речовини можуть впливати на ефективність захисту. Перед використанням виробу необхідно провести перевірку.

Використання:
Перед використанням перевірити стан виробу, зокрема:
- цілісність застібок-блискавок,
- наявність забруднень, що впливають на захисні властивості,
- комплектність.
Перед використанням вибрати засоби захисту, відповідні умовам роботи, кваліфікації користувача, обмеженням та небезпекам.

Обмеження щодо застосування:
Не допускається використовувати виріб, якщо він не відповідає розміру користувача, може використовуватися в ситуаціях, коли захист не забезпечується.

Виробник
Страхування захисного одягу
вул. Папірнича 23, 05-380 Варшава

Сертифікат CE №: 2141

Контроль якості
Контроль якості

Імпортер
Grupa TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Варшава вул. Прикордонна 2/4

Сертифікат CE №: 2141

UA EN 343 SX

Виробник
Страхування захисного одягу
вул. Папірнича 23, 05-380 Варшава

Сертифікат CE №: 2141

Контроль якості
Контроль якості

Імпортер
Grupa TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Варшава вул. Прикордонна 2/4

Сертифікат CE №: 2141

UA EN 343 SX

Виробник
Страхування захисного одягу
вул. Папірнича 23, 05-380 Варшава

Сертифікат CE №: 2141

Контроль якості
Контроль якості

Імпортер
Grupa TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Варшава вул. Прикордонна 2/4

Сертифікат CE №: 2141

UA EN 343 SX

Виробник
Страхування захисного одягу
вул. Папірнича 23, 05-380 Варшава

Сертифікат CE №: 2141

Контроль якості
Контроль якості

Імпортер
Grupa TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Варшава вул. Прикордонна 2/4

Сертифікат CE №: 2141

UA EN 343 SX

neo-tools.com

HU

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
MUNKARUHÁZAT
MODELL: 80-500, 80-501, 81-500, 81-501

Alkalmazás:
A termék a külső környezet mechanikai behatásai (pl. dörzsölés) elleni védelmére szolgál. Megfelel a PN-EN 13688:2013 követelményeinek.
Egyszerű kialakítású, egyszerű felépítésű egyéni védőeszköz, I. kategóriába sorolt.

Anyag:
100% poliészter, 300 g/m² tömegű.

Használat:
Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék megfelelő védelmet nyújt-e a munkavégzés során fellépő veszélyekkel szemben. Az előírások be nem tartása a védőtulajdonságok elvesztéséhez vezethet. Ne használja a terméket olyan helyzetben, amikor nem nyújt megfelelő védelmet.

Tárolási és karbantartási útmutató:
Tárolja a terméket száraz és tiszta helyen, védve a maró hatású anyagoktól, lehetőleg a túlzott napsütéstől. Ne tárolja hőforrások közelében. Ne vasalja. Ne tisztítsa vegyszeresen. Mosás maximum 60°C-on.

Tárolás, szállítás:
A terméket a tárolás, a szállítás alatt nem szabad olyan vegyszerek hatásának kitenni, amelyek károsíthatják a terméket.

Ártalmatlanítás:
A termék nem szükséges ártalmatlanítani.

Csomagolás:
Műanyag zacskó. Az etikettre van tüntetve a gyártó logója a típus és a modell.

Tárolhatóság:

Tudnivalók:
Ne használja a terméket:
- ha a bőrével érintkezve allergiás reakciót vált ki, vagy bőrirritációt okoz,
- ha a termék sérült.
Tilos önállóan módosítani a termék szerkezetét. Az alkalmazás szempontjából fontos lehet a vegyi anyagok hatása. Használat előtt ellenőrizze a termék állapotát.

Használat:
Használat előtt ellenőrizze a termék állapotát, különösen:
- a cipzárak épségét,
- a szennyeződéseket, amelyek befolyásolják a védőtulajdonságokat,
- a hiányosságokat.
Használat előtt válassza ki a munkavégzés körülményeinek, a felhasználó képzettségének, a korlátozásoknak és a veszélyeknek megfelelő védőeszközöket.

Korlátozások:
Tilos a terméket használni, ha az nem megfelelő méretű a használó számára, illetve olyan helyzetben használni, amikor nem nyújt megfelelő védelmet.

Gyártó
Védőruházat biztosítás
ul. Papiernicza 23, 05-380 Varsó

CE tanúsítvány sz.: 2141

Minőségellenőrzés
Minőségellenőrzés

Importőr
Grupa TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Varsó ul. Pograniczna 2/4

CE tanúsítvány sz.: 2141

HU EN 343 SX

Gyártó
Védőruházat biztosítás
ul. Papiernicza 23, 05-380 Varsó

CE tanúsítvány sz.: 2141

Minőségellenőrzés
Minőségellenőrzés

Importőr
Grupa TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Varsó ul. Pograniczna 2/4

CE tanúsítvány sz.: 2141

HU EN 343 SX

Gyártó
Védőruházat biztosítás
ul. Papiernicza 23, 05-380 Varsó

CE tanúsítvány sz.: 2141

Minőségellenőrzés
Minőségellenőrzés

Importőr
Grupa TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Varsó ul. Pograniczna 2/4

CE tanúsítvány sz.: 2141

HU EN 343 SX

Gyártó
Védőruházat biztosítás
ul. Papiernicza 23, 05-380 Varsó

CE tanúsítvány sz.: 2141

Minőségellenőrzés
Minőségellenőrzés

Importőr
Grupa TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Varsó ul. Pograniczna 2/4

CE tanúsítvány sz.: 2141

HU EN 343 SX

neo-tools.com

RO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
HAINE DE LUCRU
MODELE: 80-500, 80-501, 81-500, 81-501

Aplicații:
Produsul este destinat pentru a proteja partea de jos a corpului împotriva riscurilor de tip abraziune.
Este un mijloc de protecție personală, categoria I de complexitate simplă.

Caracteristici:

Materialul de bază:
100% poliester, cu o greutate de 300 g / m².

Remarcă:
Înainte de începerea lucrului, este necesară evaluarea dacă produsul oferă o protecție adecvată pentru condițiile de muncă respective.
Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la pierderea proprietăților de protecție. Nu folosiți produsul în situații în care protecția nu este asigurată.

Condiții de depozitare și de întreținere:
A se păstra într-un loc curat, uscat, ferit de substanțe corozive, de preferință ferit de lumina excesivă a soarelui. A se păstra departe de surse de căldură. A nu se călca. A nu se curăța chimic. Spălați la mașină la o temperatură de maxim 60°C.

Perioada de depozitare :
Nu are nici o limită.

Depozitare și transport:
Produsele în timpul depozitării și transportului trebuie protejate de produse care materialul ar putea, ca de exemplu de produse chimice.

Utilizare :
Produsul nu necesită măsuri speciale.

Ambalaje:
Pungă de folie. Pe etichetă este plasat logo-ul producătorului.

Termen de valabilitate:

Informații privind riscurile:
Produsul nu trebuie folosit:
- dacă apar reacții alergice sau iritații ale pielii,
- dacă produsul este deteriorat.
Este interzisă modificarea produsului pe cont propriu. Substanțele chimice pot afecta produsul. Înainte de utilizare, este necesară o verificare amănunțită.

Utilizarea:
Înainte de utilizare, verificați starea tehnică a produsului, în special:
- dacă fermoarele sunt deteriorate,
- dacă produsul este murdar,
- dacă echipamentul de protecție este complet.
Înainte de utilizare, selectați echipamentul de protecție adecvat condițiilor de lucru, calificării utilizatorului, restricțiilor și pericolelor.

Restricții:
Produsul nu trebuie folosit dacă este defect sau nu corespunde dimensiunii corporale a utilizatorului, nu trebuie folosit în situații în care protecția nu este asigurată.

Producător
Asigurarea îmbrăcămintei de protecție
ul. Papiernicza 23, 05-380 Varșovia

Certificat CE nr.: 2141

Controlul calității
Controlul calității

Importator
Grupa TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Varșovia ul. Pograniczna 2/4

Certificat CE nr.: 2141

RO EN 343 SX

Producător
Asigurarea îmbrăcămintei de protecție
ul. Papiernicza 23, 05-380 Varșovia

Certificat CE nr.: 2141

Controlul calității
Controlul calității

Importator
Grupa TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Varșovia ul. Pograniczna 2/4

Certificat CE nr.: 2141

RO EN 343 SX

Producător
Asigurarea îmbrăcămintei de protecție
ul. Papiernicza 23, 05-380 Varșovia

Certificat CE nr.: 2141

Controlul calității
Controlul calității

Importator
Grupa TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Varșovia ul. Pograniczna 2/4

Certificat CE nr.: 2141

RO EN 343 SX

Producător
Asigurarea îmbrăcămintei de protecție
ul. Papiernicza 23, 05-380 Varșovia

Certificat CE nr.: 2141

Controlul calității
Controlul calității

Importator
Grupa TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Varșovia ul. Pograniczna 2/4

Certificat CE nr.: 2141

RO EN 343 SX

neo-tools.com

CZ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ
PRACOVNÍHO ODĚVU
MODELY: 80-500, 80-501, 81-500, 81-501

Použití:
Výrobek je určen pro ochranu těla uživatele proti mechanickým účinkům (např. odřením). Splňuje požadavky PN-EN 13688:2013.
Je to prostředek osobní ochrany, kategorie I, jednoduché konstrukce, vyrobit svépomocí.

Složení:
100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m².

Upozornění:
Před použitím je třeba posoudit, zda výrobek poskytne odpovídající ochranu před nebezpečími, která se mohou vyskytnout při používání. Nedodržení pokynů může vést ke ztrátě ochranných vlastností. Výrobek nesmí být používán v situacích, kdy není zajištěna ochrana.

Podmínky uskladnění a údržby:
Skladujte v suchém a čistém místě, chráněném před agresivními látkami, nejlépe chráněném před nadměrným slunečním zářením. Neskladujte v blízkosti zdrojů tepla. Nežehlete. Nečistěte chemicky. Perte při maximální teplotě 60°C.

Skladování a přeprava:
Během skladování a přepravy musí být výrobek chráněn před účinky chemických látek, které by mohly výrobek poškodit.

Likvidace:
Výrobek ke skartaci nevyžaduje.

Balení:
Fóliový sáček. Na etiketě je umístěno logo výrobce, typ a model.

Použitelnost:

Zjištěná rizika:
Výrobek nesmí být používán:
- pokud se objeví alergické reakce kůže nebo podráždění kůže,
- pokud je výrobek poškozen.
Je zakázáno provádět vlastní úpravy konstrukce výrobku. Chemické látky mohou ovlivnit účinnost ochrany. Před použitím je nutné provést důkladnou kontrolu.

Použití:
Před použitím zkontrolujte technický stav, zejména:
- zda nejsou zipy poškozené,
- zda výrobek není znečištěný,
- zda je ochranný prostředek kompletní.
Před použitím vyberte ochranné prostředky vhodné pro podmínky práce, kvalifikaci uživatele, omezení a nebezpečí.

Omezení:
Výrobek nesmí být používán, pokud je vadný nebo neodpovídá velikosti uživatele, nesmí být používán v situacích, kdy není zajištěna ochrana.

Výrobce
Pojištění ochranného oděvu
ul. Papiernicza 23, 05-380 Varšava

Číslo certifikátu CE: 2141

Kontrola kvality
Kontrola kvality

Dovozce
Grupa TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Varšava ul. Pograniczna 2/4

Číslo certifikátu CE: 2141

CZ EN 343 SX

Výrobce
Pojištění ochranného oděvu
ul. Papiernicza 23, 05-380 Varšava

Číslo certifikátu CE: 2141

Kontrola kvality
Kontrola kvality

Dovozce
Grupa TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Varšava ul. Pograniczna 2/4

Číslo certifikátu CE: 2141

CZ EN 343 SX

Výrobce
Pojištění ochranného oděvu
ul. Papiernicza 23, 05-380 Varšava

Číslo certifikátu CE: 2141

Kontrola kvality
Kontrola kvality

Dovozce
Grupa TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Varšava ul. Pograniczna 2/4

Číslo certifikátu CE: 2141

CZ EN 343 SX

Výrobce
Pojištění ochranného oděvu
ul. Papiernicza 23, 05-380 Varšava

Číslo certifikátu CE: 2141

Kontrola kvality
Kontrola kvality

Dovozce
Grupa TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Varšava ul. Pograniczna 2/4

Číslo certifikátu CE: 2141

CZ EN 343 SX

neo-tools.com

SK

NÁVOD NA POUŽITIE
PRACOVNÉHO OBLIEČENIA
MODELY: 80-500, 80-501, 81-500, 81-501

Použitie:
Výrobok je určený na ochranu tela používateľa pred mechanickými nebezpečenstvami (napr. odretím). Spĺňa požiadavky PN-EN 13688:2013.
Je to prostriedok osobnej ochrany, kategórie I, jednoduchej konštrukcie, ktorý si môže používateľ vyrobiť sám.

Zloženie:
100% polyester, plošná hmotnosť 300 g/m².

Pozor:
Pred použitím je potrebné posúdiť, či výrobok zaručí primeranú ochranu pred nebezpečenstvami, ktoré sa môžu vyskytnúť počas používania. Nedodržanie pokynov môže viesť k strate ochranných vlastností. Výrobok nesmie byť používaný v situáciách, v ktorých nie je zaistená ochrana.

Podmienky uskladnenia a údržby:
Skladujte na suchom a čistom mieste, chránenom pred agresívnymi látkami, najlepšie chránenom pred nadmerným slnečným žiarením. Neskladujte v blízkosti zdrojov tepla. Nežehlite. Nečistite chemicky. Perte pri maximálnej teplote 60°C.

Skladovanie a preprava:
Počas skladovania a prepravy musí byť výrobok chránený pred účinkami chemických látok, ktoré by mohli výrobok poškodiť.

Likvidácia:
Výrobok nevyžaduje špeciálnu likvidáciu.

Balenie:
Fóliové vrecko. Na etikete je umiestnené logo výrobcu, typ a model.

Použiteľnosť:

Zistené riziká:
Výrobok nesmie byť používaný:
- ak sa objavia alergické reakcie kože alebo podráždenie kože,
- ak je výrobok poškodený.
Je zakázané vykonávať vlastné úpravy konštrukcie výrobku. Chemické látky môžu ovplyvniť účinnosť ochrany. Pred použitím je potrebné vykonať dôkladnú kontrolu.

Použitie:
Pred použitím skontrolujte technický stav, najmä:
- či nie sú poškodené zipsy,
- či výrobok nie je znečistený,
- či je ochranný prostriedok kompletný.
Pred použitím vyberte ochranné prostriedky vhodné pre podmienky práce, kvalifikáciu používateľa, obmedzenia a nebezpečenstvá.

Obmedzenia:
Výrobok nesmie byť používaný, ak je chybný alebo nezodpovedá veľkosti používateľa, nesmie byť používaný v situáciách, v ktorých nie je zaistená ochrana.

Výrobca
Poistenie ochranného oblečenia
ul. Papiernicza 23, 05-380 Varšava

Číslo certifikátu CE: 2141

Kontrola kvality
Kontrola kvality

Dovozca
Grupa TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Varšava ul. Pograniczna 2/4

Číslo certifikátu CE: 2141

SK EN 343 SX

Výrobca
Poistenie ochranného oblečenia
ul. Papiernicza 23, 05-380 Varšava

Číslo certifikátu CE: 2141

Kontrola kvality
Kontrola kvality

Dovozca
Grupa TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Varšava ul. Pograniczna 2/4

Číslo certifikátu CE: 2141

SK EN 343 SX

Výrobca
Poistenie ochranného oblečenia
ul. Papiernicza 23, 05-380 Varšava

Číslo certifikátu CE: 2141

Kontrola kvality
Kontrola kvality

Dovozca
Grupa TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Varšava ul. Pograniczna 2/4

Číslo certifikátu CE: 2141

SK EN 343 SX

Výrobca
Poistenie ochranného oblečenia
ul. Papiernicza 23, 05-380 Varšava

Číslo certifikátu CE: 2141

Kontrola kvality
Kontrola kvality

Dovozca
Grupa TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Varšava ul. Pograniczna 2/4

Číslo certifikátu CE: 2141

SK EN 343 SX

neo-tools.com

SL

NAVODILA ZA UPORABO
DELOVNIH OBLAČIL
MODEL: 80-500, 80-501, 80-501-S, 80-501-XT

Uporaba:
Pozorno si oglejte navodila za uporabo in upoštevajte navedena priporočila.
Ta oblačila so namenjena zaščiti pred mehanskimi in drugimi vplivi, ki jih lahko povzročijo delovni pogoji.
Izbira ustreznega oblačila je odvisna od vrste nevarnosti, ki jo predstavljajo delovni pogoji, kot so trajanje izpostavitve, jakost, vpliv, kemikalija, toplota.

Omejitve:
Oblačila niso primerna za varovanje pred padajočimi predmeti, za varovanje pred padci z višine, za varovanje pred utopitvijo, za varovanje pred vplivi toplotnega sevanja, za varovanje pred vplivi ionizirajočega sevanja, za varovanje pred vplivi visokonapetostnih električnih naprav.

Pregled in vzdrževanje:
Pred uporabo preverite celovitost oblačila in dodatne opreme ter njihovo ustrezno delovanje. Poškodovana oblačila in dodatno opremo takoj odstranite.
Oblačila vzdržujte v skladu z navodili proizvajalca.

Material:
Glejte oznako.

Velikost:
Glejte oznako.

Življenjska doba:
Življenjska doba oblačila je odvisna od pogostosti in načina uporabe, vzdrževanja, skladiščenja in drugih dejavnikov. Oblačilo je treba zavreči, če ni več primerno za uporabo.

Skladiščenje:
Oblačila hranite na suhem in dobro prezračenem mestu, ločeno od kemikalij in virov toplote.

Embalaža:
Embalažo hranite, dokler ne izberete ustrezne oblačila. Embalažo odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

Proizvajalec:
NEO TOOLS S.p.r.o. Spolka Komanditowa, Warszawa ul. Prągowska 21A.

Kontaktni podatki:
Glejte oznako.

Pomen simbolov:
Glejte oznako.

Izjava o skladnosti:
Izjavo o skladnosti najdete na naslovu spletne strani.

Pasme:
Glejte oznako.

Datum izdaje:
Glejte oznako.

Navodila za čiščenje:
Glejte oznako.

Navodila za pranje:
Glejte oznako.

Navodila za sušenje:
Glejte oznako.

Navodila za likanje:
Glejte oznako.

Navodila za kemično čiščenje:
Glejte oznako.

Navodila za beljenje:
Glejte oznako.

Navodila za suho čiščenje:
Glejte oznako.

**Navodila za mokro