



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
ODZIEŻ OCHRONNA
MODEL: 81-221, 81-222

1. Zastosowanie:
Produkt służy do ochrony ciała użytkownika przed zagrożeniami mechanicznymi (np. otarcia) oraz minimalnymi zagrożeniami termicznymi i chemicznymi, takimi jak czynnik atmosferyczny, które nie mają charakteru wyjątkowo wysokiego zagrożenia.
Produkt został poddany ocenie zgodności w oparciu o normę EN ISO 13688:2013. Jest środkiem ochrony indywidualnej kategorii I o konstrukcji prostej zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425.
Zawsze należy ocenić, czy wyrób zapewnia odpowiednią do warunków pracy ochronę. Nieprzeznaczenie założeń zawartych w instrukcji lub złe dobranie odzieży do warunków i wykonywanych prac, może skutkować pogorszeniem lub brakiem skuteczności ochrony.



INSTRUCTION MANUAL
PROTECTIVE CLOTHING
MODEL: 81-221, 81-222

5. Konserwacja
Do czyszczenia nie wolno używać materiałów ściernych i agresywnych detergentów, chyba że szczegółowe zalecenia konserwacji stanowią inaczej.
Szczegółowe zalecenia konserwacji

prać w temperaturze 40°C	nie wybielać	prasować w temp. max. 150°C	można suszyć w suszarnie bębnowej	nie czyścić chemicznie



GEBRAUCHSANWEISUNG
SCHUTZKLEIDUNG
MODELL: 81-221, 81-222

5. Pflege
Zur Reinigung keine abrasiven oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden, es sei denn, die detaillierten Pflegeanweisungen sind anders vorsehen.
Detaillierte Pflegeanweisungen

waschen bei 40°C	Bleichen nicht erlaubt	bügeln mit Temp. bis 150°C	Trommel-trocknen möglich	nicht chemisch reinigen



ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Защитная одежда
МОДЕЛЬ: 81-221, 81-222

5. Уход
Для чистки запрещается использовать агрессивные и абразивные моющие средства – если в правилах по уходу за изделием указано иначе.
Указания по уходу

стирать при темп. 40°C	нельзя отбеливать	гладить при темп. до 150°C	можно сушить в машине	химическая чистка запрещена



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Захисне спорядження: спецадіжка
МОДЕЛЬ: 81-221, 81-222

5. Догляд і зберігання
Не допускається використовувати до чищення абразивні чи агресивні засоби, крім тих, що вказано в інструкції.
Детальні рекомендації з догляду

прання за темп. 40°C	не відбілювати	прасувати за темп. до 150°C	гладити при темп. до 150°C	не піддавати хімічному чищенню



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Védőöltözés
MODELL: 81-221, 81-222

5. Alkalmazása:
A termék a felhasználó testének mechanikus veszélyekkel (lphorzosásokkal) szembeni védelmét szolgálja az olyan minimális veszélyektől, mint az időjárás tényezők, melyek nem létevése vagy extrémül jellegűek.
Részletes karbantartási eljárás

mosás 40°C-on	nem fehéríthető	max. 150°C-os vasalás	gépi szárítás alkalmaszathoz	vegyszertiszítás nem alkalmaszathoz



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTEȚIE
MODEL: 81-221, 81-222

5. Intreținerea
Nu utilizați materiale abrazive sau deosebit de agresive pentru curățarea produsului.
Recomandări de întreținere detaliate

a se spala la temp. de 40°C	nu albiiți	calcați la temp. max. de 150°C	se poate usca în uscător cu tambur	nu curățați chimic



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
CHROŃNĄCY ODEWY
MODEL: 81-221, 81-222

1. Použití:
Výrobek je určen k ochraně těla uživatele před mechanickými riziky (např. oděrnými) a minimálními riziky, jako jsou například atmosférické činitele, které nejsou mimořádně extrémního charakteru.
Podrobná doporučení pro údržbu

a se spala la temp. de 40°C	nu albiiți	calcați la temp. max. de 150°C	se poate usca în uscător cu tambur	nu curățați chimic



NÁVOD NA POUŽITÍ
OCHRANNÝ ODEV
MODEL: 81-221, 81-222

1. Použitie:
Produkt slúži na ochranu tela používateľa pred mechanickými rizikami (napr. oděrnými) a minimálnymi rizikami, ako sú atmosférické činitele, ktoré nie sú výnimočne ani extrémneho charakteru.
Podrobné pokyny na údržbu

perle pri temp. 40°C	nebielie	žehlite pri max. teplote 150°C	sušite v bubnovej sušičke	nečistite chemicky



NAVODILA ZA UPORABO
VAROVALNO OBLAČILJE
MODEL: 81-221, 81-222

1. Uporaba:
Proizvod je namenjen zaščiti telesa uporabnika pred mehanskimi nevarnostmi (npr. pred odrgninami) in minimalnimi nevarnostmi, kot so vremenski dejavniki, ki niso izjemni ali ekstremni.
Podrobne navodila za vzdrževanje

prati pri temp. 40°C	ne beliti	likati pri temperaturi maks. 150°C	lahko sušiti v sušilniku	ne čistiti kemiju



